

*În ziua de 1x1977, a fost
informat în. dir. Motinov
în acestă ceduri. A dispus
verificarea prim. M.P. și
organice CTC.*

1/ Hotel "AMBASADOR"

- La inceputul lunii iulie un stîlp la case scările secundare s-a rupt brusc.

2/ Hotel "UNION"

- Înainte de 23 August s-au rupt 3 stîlpi expulzînd betonul și flembind armătura. Stîlpii nu erau consolidati deși era prevăzut în proiectul I.P.B.

3/ Hotel "PATRIA"

- Ing. URSU (I.P.B.) a afirmat că va cămașui 2 stîlpi peste avizul I.G.S.C.I. chiar dacă va suporta costul lucrării.

4/ Bloc "Domna Anastasia"
nr.17

- Un stîlp central în casa scările s-a rupt înainte de 23 August după ce s-au scos popii.

5/ str. Spătarului 1 A

- Proiectantul - I.C.P.M.C. - a prevăzut cămașuirea a 37 de stîlpi nivel din 174 (21 %), 3 grinzi din 216 (0,9 %) din planșeul peste subsol. În avizul I.C.C.P.D.C. nr. 846/19.07.1977 se avizează numai cămașuirea a 2 stîlpi și a 6 grinzi.

6/ str. Beldiman nr.1

- S-a indicat prin proiect consolidarea unui număr de 45 elemente avariate. S-a aprobat 5-6.

7/ str. Xenopol 3

- Prin proiect s-a prevăzut consolidarea a 12 stîlpi din parter, etajul 1 și etajul 2. Inspectoratul



26

s-a aprobat 4 apoi încă 3.

8/ str.Brezoianu nr.29 A - S-a renunțat la betonările armate la stilpii de rezistență procedindu-se la manșonarea acestora și la injecțări cu rășini.


9/ Bloc 103 șos Colentina - 60.
Blocul prezintă fisuri la grinzi și stilpi.

- betonul turnat la subsol nu are pantă pentru surgerea apelor de infiltratie.
- adăposturile ALA sunt pline cu apă.

10/ Calea Victoriei 105 - La scara A două grinzi fisurate iar la scara B un stilp de rezistență fisurat dar nu s-au luat măsuri de consolidare tenuindu-se fisurile.

11/ Galea Dorobanți - S-au făcut fațadele dar unele spațamente mai sunt consolidate cu stilpi de lemn.

12/ Batiștei 17 - Bucărările de consolidare s-au redus la decoperirea peretilor și acoperirea fisurilor cu mortaz. Constructorii efirmă că lucrările sunt de mintuială.



13/ Bloc 43 Pantelimon - Locatarii sunt nemulțumiți deoarece nu se consolidează și structura de rezistență. Au făcut memorii la C.C. și au introdus acțiune în instanță împotriva constructorilor.

14/ Cal.Victoriei 25 - Proiectul inițial a prevăzut consolidarea tuturor stilpilor de rezistență. Ulterior s-a aprobat consolidarea a numai 7 stilpi.